# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

```
19980625
                                                            200010
               A1 20000113
                             DE 1028239
DE 19828239
                                             Α
                                                  19990624
                                                            200016
JP 2000024819
               A
                   20000125
                             JP 99178765
                                             A
                                                  19990618
US 6233810
               B1
                   20010522
                             US 99335822
Priority Applications (No Type Date): DE 1028239 A 19980625
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                         Main IPC
                                     Filing Notes
              A2 G 10 B23B-005/18
EP 967038
   Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT
   LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI
                       B23B-005/18
DE 19828239
              A1
                     8 B23C-003/06
JP 2000024819 A
                       B23B-005/18
US 6233810
              B1
T S1/AB
 1/AB/1
DIALOG(R) File 351: (c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
Abstract (Basic): EP 967038 A2
Abstract (Basic):
        NOVELTY - The machine has at least two parallel guide paths (7, 8)
    for transporting work piece supports (9, 10) between a transfer
    position (P2) and a working position (A1-A4). Two machine tools in the
    form of disks (17, 18) are guided along paths (13, 14) in between the
    work piece support guide paths, between a first working position (A1,
    A2, A5) where it machines a first work piece (W1) held by a first
    support (9), and a second working position (A3, A4) where it machines a
    second work piece (W2) held by a second support (10).
        USE - None given.
        ADVANTAGE - Two main and crank pin bearing journals can be milled
    simultaneously with high precision.
        DESCRIPTION OF DRAWING(S) - Figure 2 shows a plan view of a
    crankshaft milling machine.
        Machine bed (1)
        Sloping surfaces (4, 5)
        Guide paths for work piece supports (7, 8)
        Work piece supports (9, 10)
        Rotary drive mechanisms for work piece supports (11, 12)
        Machine tool guide paths (13, 14)
        Machine tool units (15, 16)
        Milling disks (17, 18)
        Working positions for work piece support (A1-A4)
        Machine bed length (L)
        Transfer position for work piece support (P2)
        Work pieces (W1, W2)
```

pp; 10 DwgNo 2/4

### 1) BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**



PATENT- UND MARKENAMT

# © Offenlegungsschrift DE 19828239 A 1

Aktenzeichen:

198 28 239.7

Anmeldeteg:

25. 6. 1998

Offenlegungstag:

13. 1.2000

(6) Int. CL7; **B 23 B 5/18** B 23 C 3/06 B 23 D 37/14 B 23 Q 1/26

(f) Anmelder:

Hagenscheidt-MFD GmbH, 41812 Erkelenz, DE

(7) Vertreter:

Cohausz & Florack, 40472 Düsseldorf

@ Erfinder:

Asbeck, Jochen, Dr.-Ing., 50126 Bergheim, DE

Entgegenhaltungen:

196 26 627 C1 WO


96 17 705

Die folgenden Angeben eind den vom Anmelder eingerelehten Unterlegen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (A) Vorrichtung zum spanabhabenden Bearbeiten von Werkstücken
  - Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum spanabhebenden Bearbeilen von Werkstücken (W1-W4), insbesondere der Haupt (e1-e5) undoder Pleu-ellagerzepfon (b1-b4) an Kurbelwellen. Zu diesem Zweck ist die Vorrichtung mit mindestens zwei besbstandet und parallel zueinender angeördneten Führungsbehnen (7, 8), parallei zuerrander angebruneten runrungsoannen (7, 5), auf denen jeweits mindestans ein jeweits ein Werkstück (W1-W4) haltender Werkstückträger (9, 10) von einer Übergabepoeition (P1, P2) in eine Arbeitsposition (A1-A6) verfahrbar ist, und mit zwei scheibenförmigen Werkzau-gen (17, 18, 21) ausgestattet, von denen jedes auf einer zwischen den Führungsbahnen (7, 5) angeordneten Werkzausführungsbahn (18, 14, 19) wen einer erzen Arbeitsposition zeugführungsbehn (13, 14, 19) von einer ersten Arbeits-position (A1, A2, A5), in welcher es en dem von dem von dem ersten Werkstückträger (9) gehaltenen Werkstück (W1, W3) arbeitet, in eine zweite Arbeitsposition (A3, A4) verfahrbar ist, in welcher es an dem von dem ≥weiten Warkstückträger (10) gehaltenen Werkstück (W2, W4) arbeitet. Die erfindungsgem

    ße Vorlichtung ermöglicht es, die Bearbeitung mit haher Genzuigkeit der Werkstücke durchzuführen.



### DE 198 28 239 A 1

#### Beschreiburig

Die Ersindung betrifft eine Vorsichtung zum spanabho-benden Boarbeiten von Werkstöcken, insherondere der Hupt- und/oder Pleuellagerzupfen an Kurbelweilen. Dergtige Vorrichtungen sind beispielsweise aus der Veröffentlichung der PCT-Anmeldung WO 96/17705 oder der deut-

schen Parentschrift DE 196 26 627 C1 bekannt, Bei der aus der DE 196 26 627 C1 bekannten Vorrichtung ist das Werkstück während der Boufbeitung in einem Werkstückträger gehalten, der mit mindestens einem Drehantrieb ausgestatiet ist. Über den Drehantrich wird das im übrigen stillstehende Werkstück während seiner Bearbeitung um seine Längsaches gedreht. Zur Bearbeitung des Werkstücks sind bei der bekammen Vorrichtung mindestens zwei Früs13
werkzeuge vorgesehen, welche das Werkstück gleichzeitig hearbeiten. Sämtliche Zustellbewegungen, die beispiels-weise aufgrund der Exzentrizhät der zu bearbeitenden Plüchen bei der Bearbeitung der Pleuellagerzupfen an Kurbelwollen enforderlich sind, werden durch jeweils separate 20

Stellantriche der Frikwerkzeuge ausgeführt.
Der Vorzug der aus der DF 195 26 627 C1 bekannten Vorrichtung besteht darin, daß mit hochspezialisierten Werkzeugeinheiten kurze Beurbeiningszyklen in der Vorrichtung selbst erreicht werden. Dabei werden die Beurbei- 25 lungsoperationen gleichzeitig durch mehrere l'riswerkzeuge durchgoführt. Nachteilig ist jedoch, daß bei gleichzeitiger Boarboitung zweier Haupt- und Pleuellagerzapfen mittels zweier scheibenförmiger Früswerkzeuge diese in Linksund Rechtsausführung ausgebildet sein müssen. Die gleichzeitige Bearbeitung zweier Haupt- wier Pleuellagerzapfen einer Kurbelwelle wirkt sich zudern ungünstig auf die Bear-

beimngsgenauigkeit aus.

Aus der WO 96/17705 ist eine Vorrichtung bekannt, bei der die Bearbeitung des Werkstlicke ebenfalls gleichzeitig 35 durch zwei scheibenförmige Werkzeuge durchgesührt wird. Im Unterschied zu der zuvor erläuteren bekannten Voorichtung sind bei der in WO 96/17705 beschriebenen Werich-tung jedoch zwei Werkstückträger und eine Transportein-richtung zum Transport des Werkstücks vorgesehen. Die Werketlickträger sind fluchtend zweirlander und in Rozne zu vor und hinter der Vorrichtung angeckingen Fördereinrichtungen ausgerichtet, so daß die Transporteinrichtung das Werkstück in einer linearen Bewegung von der erston Fördervorrichtung zum erston Werkstückträger, von dort zum zweiten Werkstlicktriger und weiter zur zweiten Fördervorrichtung befördern kann. Die scheibenförmigen Werkzeuge sind dabei zwischen den beiden Werkstückträgern linear verfahrbar, so daß sie zunächst in einer ersten Arbeitsposition Bearbeitungen un dem im ersten Werkzeugträger eingespennten Werkstlick und anschließend in einer zweiten Arbeitsstellung Bearbeitungen an dem in dem zweiten Werkstück eingespannten Werkstück durchführen können.

Zur Bearbeitung wird bei der bekannten Vorrichung das über die erste Pordervorrichtung zu der Vorrichtung gelangende Werkstück von der Transporteinrichtung zunächst in

den craten Werkstückträger gelnden.

Anschließend wird das Werkstlick bearbeitet, wobei die scheibenförmigen Werkzeuge ihro erste Arbeitsposition einnchmen. Nach Boundigung der ersten Bearbeitungsoperationon wird das Werkstilck aus dem eisten Werkstilcktrüger von der Transporteinrichtung entnommen und zum zweiten Werkstückträger gebracht. Anschließend werden an dem im zweiten Werkstückträger eingespannten Werkstück weitere Boarbeitungen durch die scheibenfärmigen Werkzeuge durchgestihrt. Während der Boarbeitungsschritte wird das Werkstück durch Drohantriebe des Werkstückträgers gedreht. Die Zustell- und Längsbewegungen werden während

der Bearbeitung durch die scheibenförmigen Werkzeuge ausgeführt. Sobald das Werkstück in den zwalten Werkstückträger gespannt ist, kann die Transporteinrichtung ein neuez Werkstilck zu dem ersten Werkstlickträger bringen, zu daß die scheibenförmigen Werkzeuge unmittelbar nach Beendigung der Bearbeitung an dem in dem zweiten Werkstückträger eingespannten Werkstilck die Beurbeitung des neuen Werkstücks aufnehmen können.

Bei der aus der WO 96/17705 bekannten Vorrichtung ist der Materialfluß so verbewert, daß eine solche Vorrichtung in einen automatisieren Fertigungsablauf eingebunden werden kunn. Allerdings muß zu diesem Zweck das Werkstlick während der Bearbeitung mindestens einmal umgespannt werden. Dies bringt nicht nur des Problem der für den Umspann- und Transportvorgung benötigten zusätzlichen Bearbeitungszeit, sondern auch einen erheblichen zusätzlichen apparativen Aufwand für die Steuerung und Überwachung der Bearbeitung sowie für den automatisierten Transport der Werkstücke innerhalb der Vorrichtung mit sich.

Auch hier ist von Nachteil, daß bei gleichzeitiger Beurheitung zweier Haupt- oder Pleuellagerzapfen einer Kurbelwelle mittels zweier scheibenförmiger Werkzeuge diese in Links- und Rechtsausführung ausgebildet sein müssen.

Dic gleichzeitige Bearbeitung zweier Haupt- und Pleuellagerzapfen einer Kurbelweile und des Umspannen der Kurbelwelle beeinflussen zudem ungünstig die Bearbeitungsge-

Die Aufgabe der Triindung besteht darin, ausgehend von dem voranstehend erläuterten Stand der Technik, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die eine

hohe Bearheitungsgenauigkeit ermüglicht.

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichung zum spanabhebenden Bearbeiten von Werkstücken gelöst, die mit mindestens awai beabstundet und parallel zueinandet angeordneten Führungsbahnen, auf denen jeweils mindestens ein jereils ein Werkettick haltender Werkstückträger von einer Übergabeposition in eine Arbeitsposition verfahrbar ist, und mit zwei scheibenförmigen Werkzeugen ausgestattet ist, von denen jedes Werkzeug auf einer zwischen den Führungsbahnen angeordneten Werkzeugführungsbahn von einer ersten Arbeitsporition, in welcher or an dem von dem vou dem crsten Werkstückträger gehaltenen Werkstück erbeitet, in eine zweite Arbeitsposition verfahrbar ist, in welcher es an dem von dem zweiten Werkstückträger gehaltenen Werkstück arbeitet

Im Unterschied zum bekannten Stand der Technik sind bei der criindungsgemäßen Voerichung zwei auf jeweils einer eigenen Führungsbahn verfahrbare Werkstückträger vorgesehen. Die Werkstückträger selbst konnen auf diese Weise von der eigentlichen Bearbeitungsposition in eine Thergaheposition fahren, in der sie das Weckstück aufnehmen. Gleichzeitig kann jedes scheibenförmige Werkzeug zwischen den Werkstlickträgern hin- und herhewegt werden. so dati er ahwochselnd nacheinander an den in beiden Workstückträgern eingespannton Werkstlicken arbeiten kann. Dabei werden die während der Bearbeitung des Werkstücks gegebenenfalls erforderlichen Stellbewegungen in Längsrichtung durch den jeweiligen Werkstückträger ausgeführt, so daß auf eine entsprechende Beweglichkeit des Werkzougs verzichtet werden kenn. Wird das Workstück während der Bearhoiting um seins I ingeaches gedroht, so wird die aufgrund der Exzentrizität der Werkstücke gegehonenfalls zustizlich erforderliche Zustellbewegung des Werkzougs in radialor Richtung durch das Workzeug selbst gusgeführt. Der apparative Aufwand für die Durchführung und Steuerung der Werkstückbearbeitung ist so auf ein Minimum be-

Die parallele Anordnung der Führungsbahnen ermöglicht

# DE 198 28 239 A 1

3

es zuriem, daß während der Bearbeitung des einen Werkstücks der jeweils andere Werkstückträger ein neues Werkstück aufnirmmt und in die Bearteitungsposition bewegt. Nach Beendigung der Bearbeitung des ersten Werkstücks steht das neu zu bearbeitende dann bereit, so daß das scheibenförmige Werkzeug lediglich zur Arbeitsposition dieses neuen Werkstilcks gesahren werden mnß. Währenddessen erfolgt das Ausladen des zuvor fertig bearbeiteten Werkstücks, das Beladen des betreffenden Werkstückträgers mit einem neuen Werkstück und der Transport des Werkzeugträ-gers mit dem neuen Werkstück in demen Arbeitsstellung.

Aufgrund der bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung er möglichten, parallel durchlaufenen Abfolge einer Vielzahl von Transport-, Übergube- und Berrholnungsschritten sind die Verweilzeiten eines Werkstücks zwischen seiner Übergabe im eingebrachten Zustand und seiner Rückgabe im ferug bearbeiteten Zustand kurz, obwohl in der Regel jeweils nur ein scheibenförmiges Werkzeug in Eingriff mit dem je-

weiligen Werkstück ist.

Bei der Aussührungsform der Erfindung stehen mehrere 20 scheibenformige Werkzeuge zur Verfügung, die nacheinander un demselben Werkstück arbeiten. Durch die parallele Anordnung der Werkzeugführungsbahnen und die gleichzeitige Verfahrbarkeit der Werkstückträger suf den ihnen zu-geordneten Führungsbahnen ist stes gewährleistet, daß jedes scheibenförmige Werkzeug sowohl eine Arbeitsposition an der einen Führungsbahn als auch an der anderen Führungsbahn hat. Dabei können die Bearbeitungsschritte zeitversetzt zo abgewickelt werden, daß bei einer entsprechenden Verkopplung des Reginns der Werkstückübergabe- und 30 der Rearbeitungszeiten ein noch größerer Werkstlickdurchsaiz erreight wird.

Sind mehr als zwei scheibenförmige Werkzeuge vorgesehen, so können deren Arbeitspreitionen durch die Werkzeugträger nacheinander angefahres werden. Die weitge- 33 hendo Anpassungsfähigkeit der erfindungsgemäßen Vorrichtung en verschiedenste Bearbeitingsaufgaben und geometrische Verhältnisse der zu benrbeitenden Werkstücke ist auf diese Weise stets gewährleistet.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist insbesondere zum 40 schsparallel erfolgenden Früsen, zum onhogonal erfolgenden Fräsen und/oder zum Außenrundschleisen von Kurbeioder Nockenwellen für den Motoren bau geeignet.

Weitere vorteilhafte Ausgeziahungen der Erfindung zind in den abhängigen Ansprüchen angegeben und werden in 45 der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispie-len unhand einer Zeichnung näher erfäutert. Es zeigen schemanisch:

Fig. 1 cin zu bearheitendes Werkstlick;

Fig. 2 cine erste Ausgestaltung einer Vorrichtung zum 50 l'räshcarbeiten von Kurbelwellen in einer Draufsicht;

Fig. 3 die Vorrichtung nach Fig. 2 in einer frontalen Ansicht in vergrößertem Maßetab;

Fig. 4 cine zweite Ausgestaltung einer Vorrichtung zum l'risbearbeixen von Kurbelwellen in einer Draufsicht.

In den Figuren sind die übereinstühmenden Bauteile mit denzelhen Bezugsziffern bezeichnet.

Ein zu beurbeitendes Werkstück WI, das als Kurbelwelle funf Hauptlagerespfen al, 12, a3, a4, a5 und vier Pieucliagerzapfen bl., b2, b3, b4 aufweist, ist an den Enden e1, c2 60 und an dem ersten Hauptlagerzapfen al bereits fertig bearbeiter. Die Pertigbearbeitung der Haupt- und Pleuellager-Zaplen a2, a3, a4, a5, b1, b2, b3, b4 caffolgt in einer Voerichlung nach den Fig. 2 und 3.

Die in den Fig. 2 bis 4 dargestellten Vorrichtungen weisen 66 jeweils ein Maschinenben 1 auf, an dessen Lüngszeiten 2, 3 swells eine chene Schrägfläche 4, ß ausgebildet ist. Die Schrägflächen 4, 5 sind gegeneinande geneigt und geben in

eine horizontal ausgerichtete zentrale Fläche 6 im mittleren Teil des Muschinenbetts 1 üher, welche sich wie die Schrägflächen 4, 5 über die gesamte Länge L des Maschinenbeus 1 erarreckt. Auf den Schrägflächen 4, 5 int parallel zu den Längsseiten 2, 3 jeweils eine durch zwei Schlenen gebildete linear verlaufonde I'ührungsbahn 7, 8 angeordnet, deren Länge im wesentlichen gleich der Länge L des Muschinenbetts 1 ist. Die Hihrungsbahnen 7, 8 dienen zur Führung jeweils eines Werkslückträgers 9, 10.

Jeder der Werkstückträger 9, 10 ist durch im oinzelnen nicht dargestellte Stelleinrichtungen auf der ihm jeweils zugoordneten Führungsbahn 7 bzw. 8 von einer Übergabenosition P1, P2 in mindessens zwei Arbeitspositionen A1, A2, A3. A4. A5, A6 verfahrber, Zusätzlich ist jeder Werkstückträger 9, 10 mit einem Spannfutter ausgestattet, in welchem cin Werkstück W1, W2, W3, W4 gespannt ist. Über jeweils einen Drchantrieb 11, 12 der Werkstückträger 9, 10 können die Werkstücke Wi-W4 um ihre Längsachse gedreht wer-

Bei den Werkstücken W1-W4 handelt es sich in den hier erläuterten Beispielen um gleiche Kurbelwellen. Genaum können jedoch auch Nockenwellen oder undere längliche Bauteile in den erläuterten Verrichtungen bearbeitet werden.

Jede der in den Fig. 2 bis 4 gezeigten Vorrichtungen weist zwei geradlinig ausgebildete Werkzeugführungsbahnen 13, 14 auf, auf denen je eine Werkzeugeinheit 15, 16 mittels nicht gezeigter Stellantriebe verfahrhar ist. Die Werkzeugführungsbahnen 13, 14 sind orthogonal zu den Führungsbahnen 7, 8 ausgerichtet, auf der zentralen Fläche 6 des Maschinenheits 1 montiert und erstrecken sich im wesentlichen über die gesamme Breite dieser Fläche 6. Auf diese Weise können die Werkzeugeinheiten 15, 16 und mit ihnen die von ihnen getragenen scheibenförmigen Werkzeuge 17, 18 in einer linearen Hewegung auf jede der Führungshahnen 7, 8 zugestellt werden. Über einen im einzelnen ebenfalls nicht dargestellten Antrieb einer joden Werkzeugeinheit 15, 16 ist jedes Werkzeug 17, 18 drehend angetrichen.

Die in den Fig. 2 und 3 dargestellte Vorrichtung hat zwei Werkzeugführungsbahnen 13, 14, die in einem Abstand paruliel angeordnet sind, Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 weist zusätzlich eine dritte Werkzeugführungsbahu 19 auf. die auf der der Werkzeugführungsbahn 14 gegenüberliegenden Seite der Führungbahn 13 parallel und mit Abstand zu dieser angeominet ist. Auf der Werkzeugführungsbahn 19 ist. eine dritte Werkzeugeinheit 20 mit einem scheibenförmigen Workzeug 21 golagert, die ebenfalls mittels eines nicht dargestellten Stallantriebs verschiebbar ist. Die Beweglichkeit der Werkzeugeinheiten 16 und 20 entspricht der Beweglichkeit der Werkzeugeinheit 15, so daß jede der Werkzeugeinheiten 15, 16, 20 sowohl eine Arbeitsposition A3, A4 bzw. A6 an der l'ilhrungshahn 8 als such eine Arbeitsposition A1, A2 bzw. A5 an der Pührungsbahn 7 erreichen kann.

Die Drehachson der jeweiligen Werkreuge 17, 18 und 21 und die Drehachsen der auf den jeweiligen Voorichtungen jeweils bearbeiteten Werkstucke W1-W4 liegen in einer Thene E, so daß die Werkzeuge 17, 18 und 21 auf einfache Weise lagerichtig an die zu bearheitenden Abschnitte der Werkstücke W1-W4 geführt und die Bewegungen von jeweiligen Werkzeug 17, 18, 21 und Werkstück WI-W4 auf chenso einfache Weise während der Bearbeitung kourdinjert werden können.

Zur Bearbeitung des Werkstücks W1 wird het der Vorrichtung gemiß Fig. 2 und 3 der Werkstückträger 9 in die Übergahoposition P1 gefahren. Dort übergibt eine nicht durgestellie Übergabeeinrichtung das zu boarbeitende Werkstück W1, welches in die Spannvorrichtung des Werkstücktragers 9 gespannt wird.

Das Werkzeug 17 bearbeitet unterdessen die Pleuellager-

Page 5/11

### DE 198 28 239 A 1

zapfen den Werkstücks W2. das auf dem Werksrückträger 10 eingespannt ist. Dabei wird das Werkettick W2 durch den Drehuntrieb des Werkstückträgers 10 um seine Längsschse gedreht, Gleichzeitig wird durch den Stelluntrieb der Werk-zeugeinheit 15 das Werkzeug 17 in einer normal zur Bewegungsachse Z des Werkstückträgers 10 gerichteten Bewegungsachse X bowegt. Auf diese Weise wird die Bewegung des Werkzeugs 17 in Richtung der Bewegungsachse X der Bewegung angepaßt, die der Pleuellagerzapfen um die Lingsuchse des Werkstücks W2 vollführt. Nach Beendi- 10 gung der Bearbeitung des ersten Pleuellagerzapfens wird das Werkstück W2 durch den Werkstücktrüger 10 in Richtung der Bewegungsschse Z bewegt, bis sich der als müchster zu heerbeitende Pleuellagerzanfen des Werkstlicks W2 im Arbeitsbereich des Werkzeugs 17 befindet. Das Werk- 15 zeug 17 nimmt daraufhin die Bearbeitung des betreffenden Pleucliaguzzapfens in der voranstehend beschriebenen Weise auf. Auf diese Weise durchlaufen nacheinander sämtliche der zu bearbeitenden Pleuellagerzapfen des Werkstlicks W2 die Beurbeitung durch das Werkzeug 17.

Wird während der Bearbeitung ein Orthogonal-Fräsen durchgeführt, so übernimmt der Stellantrieb der Werkzeugcinheit 15 die norwendige Zustellung des Werkzeugs 17 in Richtung der Bewegungsschse X. Zum Achsparallel-Fräsen wird dagegen das Werkstück W2 durch den Werkstückträger 25 10 während der Beurbeitung in Z-Richtung bewegt.

In der Vorrichtung gemäß Fig. 2 and 3 werden gleichzeitig zwei Werkstücke W1, W2 beartseitet. Dabei werden für das Werkstück W1 solgonde Bearboltungsschritte durchlau-

- Beladen des Werkstückträgers 9 mit dem Werkstück W1 in der Übergabeposition P1

- Ausrichten und Spannen des Werkstücks W1 auf dem Werkstückträger 9.

Verlähren des Werkstückträgers 9 zur Arbeitsposi-

Bearbeitung der vier Hauptlagerzapfen a2, a3, a4, a5 des Werkstücks W1 durch das Werkzeug 18, dabei Verfahren des Werkstücks W1 durch den Werkstücksräger 9 in 7-Richnung, um den jeweiligen Hauptlegerzapfen in den Arbeitsbereich des Werkzougs 18 zu bringen.

Verfahren des Werkstlickträgers 9 zur Arbeitsposition A2,

- Boarbeitung der vier Plouellagerzapfen b1, b2, b3, 45 b4 des Werkstücks W1 durch die Werkzeug 17, dabei Verfahren des Werkstücks W1 durch den Werkstückträger 9 in 7-Richtung, um den eweiligen Pleuellager-zapfen in den Arbeitsbereich des Werkzeugs 17 zu

Verfahren des Werkstückträgers 9 zur Ühergabepusition P1.

- Entladen des fortig bearbeiteten Werkstücks W1.

Für das Werkstück W2 laufen die Bearbeitungsschritte 55 wie folgt:

- Beladen des Werkmückträgers 10 mit dem Werkstück W2 in der Übergabeposition P2,
- Ausrichten und Spannon des Werkstücks W2 auf 50 dem Werkstückträger 10,
- Verfahren des Werkstückträgers 10 zur Arbeitsposition A3.
- Bearbeitung der vier Pleuellagerzapfen des Werkstücks W2 durch des Werkzeug IP, dabei Verfahren des 65 Workstücks W2 durch den Werkstücktrüger 10 in Z-Richtung, um den jeweiligen Picuellagerzapfen in den Arbeitsbereich des Werkzeugs 17 zu bringen,

- Verfahren des Werkstlickträgers 10 zur Arbeitsposi-

Bearbeitung der vier Hauptlager des Werkstücks W2 durch dan Werkzeug 18, dabei Verfahren des Werkstlicks W2 durch den Werkstlickträger 10 in Z-Richtung, um den jeweiligen Hauptlagerzapfen in den Arheitsbereich des Werkzeugs 18 zu bringen.

- Verfahren des Werkstlickträgers 10 zur Übergabeposition P2

- Entladen des scriig bearbeiteten Werkstücks W2.

Aufgrund der versetzten Durchführung der einzelnen Teiloperationen der Bearbeitung werden maximale Hauptzeiten der Werkzeuge 17, 18 erreicht. Die Parallehisterung der Beund Entladeoperationen, der Bearbeitung der Hauptlagerzaplen durch das Werkzeug 18 und der Bearbeitung der Plauellagerzapfen durch das Werkzeug 17 bewirkt, daß innerhalb der Zykluszeit für ein Werkstück W1 versetzt ein zweites Werkstück W2 komplett beurbeitet werden kann. So werden die Bearbeitungszeiten mit einer erfindungsgemäß ausgebildeten Vorrichtung gegentiber dem bekannten Stand der Technik erheblich verringert.

Bei dem Ausführungsboispiel nach Fig. 4 worden, wie bei der Vorrichtung nach Fig. 2 und 3, zwei Werkstlicke W3. W4 gleichzeltig bearbeitet. Dabei werden zusätzliche Bearbeitungsoperationen durch das Werkzeug 21 durchgeführt. Das jeweils bearbeitete Werkstück W3 bzw. W4 wird von dem jeweiligen Werkstücktriger 9, 10 im jeweiligen Arbeitsberoich A5, A6 des Werkzeugs 21 positioniert. Das Werkzeug 21 führt die Bearbeitung des ersten Hauptlagerzapfens al sus, wenn dieser hei den eingebruchten Werk-

stücken W3, W4 nicht fertig bearbeitet ist.

#### Patentansprüche

1. Vorrichtung zum spanabhebenden Bearbeiten von Werkstücken (WI-W4), insbesondere der Haupt-(a1-u5) und/oder Picuellagerzapfon (b1 b4) an Kurbelwellen, mit mindestens zwei beabstandet und paralkel zueinander angeordusten Führungsbahnen (7, 8), auf denen jeweils mindestens ein Jeweils ein Werkstück (W1-W4) haltender Werkstückträger (9, 10) von cincr (Ibergabeposition (P1, P2) in eine Arbeitsponition (A1-A6) verfahrbar ist, und mit zwei scheibenfürmigen Werkzeugen (17, 18, 21), von denen jedes auf ciner zwischen den l'lihrungsbahnen (7, 8) angeordneten Werkzeugführungsbahn (13, 14, 19) von einer ersten Arbeitsposition (A1, A2, A5), in welcher as an dem von dem von dem ersten Werkstuckträger (9) gehultonen Werkstück (W1. W3) arbeitet, in eine zweite Arheitsposition (A3, A4, A6) verfahrbur ist, in welcher es an dem von dem zweiten Werkstückträger (10) gehaltenen Werkstück (W2, W4) arbeitet.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, diedurch gekennzeichnet, daß jede Werkzeugführungsbahn (13, 14, 19) orthogonal zu den beiden Führungsbahnen (7, 8) für

the Werkstückträger (9, 10) ausgerichtet ist. 3. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Pührungsbehnen (7, 8) linear ausgebildet sind.

4. Vorrichtung nuch einem der voranstehenden An spruche, dadurch gekennzeichnet, daß die Werkstlickträger (9, 10) auf der ihnen jewells zugeordneten Führungsbahn (7, 8) in mehrere Arbeitspositionen (A1-A6) verfahrbar sind.

5. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ausprüche, dadurch gekennzeichnet, dall jeder Werkstickträger (9, 10) sich während der Bearbeitung auf

## DE 198 28 239 A 1

sciner Führungsbahn (7, 8) bewegt.

6. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine weitere parallel zu den beiden Werkzeugführungsbahnen (13, 14) ausgerichtete Werkzeugführungsbahn (19) vorgesehen ist, auf welcher eis weiteres Werkzeug (21) in Arbeitspositionen (A5, A6) vorfahrbar ist, in welchen eine Bearbeitung durch des weitere Werkzeug (21) durchessührt wird (21) durchgeführt wird.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 10 zeichnet, daß jeweils aur ein Werkzeug (17, 18, 21) an einem Werkstück (W1 W4) arbeitet.

8. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Pührungsbahnen (7, 8) auf gegeneinander geneigten Ihenen (4, 15 5) angeordnet sind.


9. Verrichtung nach einem der veranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß jede Drehachse der Werkzouge (17, 18, 21) in derselben Ebene (E) liegt wie die Drehachsen der Werkzuücke (W1-W4).

10. Vorrichtung nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine Steuereinrichtung vorgesehen ist, welche die Drehbewegung des Werkstücks (WI-W4) mit einer Zustellbowegung des Werkzeugs (17. 18, 21) während der Bearbeitung koor-25

Hierzu 4 Scite(n) Zeichnungen

Sent By: JUSTFILES; 703 413 4150; Mar-7-00 5:23PM; Page 7/11

- Leerseite -



13. Januar 2000

B 28 B 6/18

ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer: int. Cl.<sup>7</sup>: Offenlegungstag:

13. Januar 2000



